

## Protection upgraded

# SurTec® 832

## Chemisch Nickel

Mit mittlerem Phosphorgehalt

### Eigenschaften

- ELV- und RoHS-konformes, stromloses Nickelverfahren
- Phosphorgehalt in der Schicht: 6-9 %
- Härte (nach Vickers) der abgeschiedenen Schicht kann durch Tempern auf 900-1000 HV gesteigert werden
- stabiles Bad mit hoher Abscheiderate und langer Lebensdauer
- geeignet zur Anwendung auf Stahlteilen, und auf Aluminiumteilen nach der Zinkatbeize SurTec 652 Q
- IMDS-Nummer: 326222235

### Anwendung

SurTec 832 Chemisch Nickel (mit mittlerem Phosphorgehalt) kann im Trommel- und Gestellverfahren angewendet werden. Das Verfahren beinhaltet folgende Produkte:

- **SurTec 832 I Ansatzreduktionsmittel** enthält die Reduktor-Additive und die Stabilisatoren für den Neuansatz
- **SurTec 832 II Nickelkonzentrat** zum Ansatz und zur Aufrechterhaltung des Nickelgehaltes
- **SurTec 832 III Reduktionsmittel** enthält die Reduktor-Additive im richtigen Verhältnis zum Nachdosieren (bei Zugabe von einem Teil SurTec 832 II muss gleichzeitig auch ein Teil SurTec 832 III nachdosiert werden)

Ansatzwerte:	SurTec 832 I	15 Vol%
	SurTec 832 II	8 Vol%
	SurTec 832 III	nur zum Nachdosieren
Analysensollwerte:	Nickel	6 g/l (4,9-6,4 g/l)
	Na- Hypophosphit · H <sub>2</sub> O	30 g/l (26 - 34 g/l)

Ansatz: Arbeitsschritte beim Ansatz:

1. 50 % des demineralisierten (VE-)Wassers vorlegen.
2. Die berechnete Menge an SurTec 832 I zugeben und gut mischen.
3. Die berechnete Menge an SurTec 832 II zugeben und gut mischen.
4. Mit VE-Wasser auf Endvolumen auffüllen.
5. Den pH-Wert messen (bei Raumtemperatur) und ggf. mit 10%iger Schwefelsäure bzw. ½ konz. Ammoniaklösung einstellen.
6. Mit der Filtration beginnen und das Bad auf Arbeitstemperatur aufheizen.



Temperatur:	88 °C	(85-92 °C)
pH-Wert:	5,0	(4,6-5,4)
	einstellen mit 10%iger Schwefelsäure bzw. mit 25%iger Ammoniaklösung (½ konz.)	
	Den pH-Wert immer bei Raumtemperatur messen und einstellen oder mit stets geeichten temperaturkompensierten pH-Metern.	
Abscheiderate:	bis zu 15-20 µm/h	(abhängig von Temperatur, pH-Wert und Badalter)
Bewegung:	starke Umflutung oder Lufteinblasung (keine Pressluft verwenden, wegen möglichen Verunreinigungen, die das Bad stören)	
Badbehälter:	Edelstahl (Typ 316) unter Verwendung von Schutzspannung, oder PP	
Filtration:	Filtration über Filterbeutel mit starker Umwälzung: 10 Umwälzungen pro Stunde; Porengröße: 1-10 µm	
	Neue Filterbeutel vor Gebrauch mehrmals mit heißem und kaltem Wasser im Wechsel spülen.	
	Keine Magnetventilpumpen verwenden!	
Heizung:	Bäder mit Wandheizung sind ideal. Indirektes Heizen über Dampfrohre ist auch geeignet (zur schnellen Abkühlung des Bades kann kaltes Wasser durchgespült werden). Bei Verwendung von Heizstäben müssen diese sehr gut umflutet werden, um eine lokale Überhitzung des Bades zu vermeiden (kann zur spontanen Badzersetzung führen).	
Kühlung:	erforderlich; aus säurebeständigem Material	
Absaugung:	aus Arbeitsschutzgründen empfohlen	
Hinweis:	Das Bad sollte nicht über längere Zeit bei hoher Temperatur ungenutzt stehen. Deshalb bei längeren Arbeitspausen das Bad abkühlen lassen.	

#### Empfohlene Prozessfolge (für Eisenteile):

1. Tauchreinigung
  - emulgierend:* z. B. SurTec 188 + SurTec 415
  - demulgierend:* z. B. SurTec 188 + SurTec 089
2. Salzsäure-Beize z. B. mit SurTec 424
3. Anodische Entfettung z. B. SurTec 171
4. Dekapierung z. B. mit SurTec 481
5. **Chemisch Nickel SurTec 832**
6. Heißlufttrocknung
7. Evtl. Tempern der Ware bei 400 °C für 1 h

Zwischen den einzelnen Bädern muss gespült werden.  
Die Spültechnik muss an die Anlage angepasst werden.

## Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 832 I	flüssig, farblos, klar	1,260 (1,23-1,30)	5,2 (4,5-6,0)
SurTec 832 II	flüssig, grün, klar	1,185 (1,16-1,21)	3,5 (2,5-5,0)
SurTec 832 III	flüssig, farblos, klar	1,238 (1,20-1,26)	5,5 (4,5-6,5)

## Instandhaltung und Analyse

Den pH-Wert regelmäßig (vorzugsweise bei Raumtemperatur) kontrollieren. pH-Wert und Temperatur müssen mit steigendem Badalter auf höhere Werte eingestellt werden, um eine gleichbleibende Abscheiderate beizubehalten.

Die Konzentration an Nickel regelmäßig analysieren und durch Zugabe von SurTec 832 II Nickelkonzentrat korrigieren. Bei Zugabe von einem Teil SurTec 832 II muss gleichzeitig auch ein Teil SurTec 832 III Reduktionsmittel zugegeben werden.

### Probenahme

An einer gut durchmischten Stelle eine Badprobe entnehmen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Bei vorhandener Badtrübung die Trübung absetzen lassen und die Probe über einen Faltenfilter filtrieren.

### Nickel - Analyse per Titration

Reagenzien: 0,1 mol/l EDTA-Lösung (Titrplex III)  
Ammoniak (konz.)  
Indikator: Murexid

Durchführung: 1. 10 ml Badprobe in einen 250 ml Erlenmeyerkolben pipettieren.  
2. Mit VE-Wasser auf ca. 100 ml verdünnen.  
3. 12 ml Ammoniak zugeben.  
4. Eine Spatelspitze Indikator zugeben.  
5. Mit 0,1 mol/l EDTA-Lösung von gelb nach violett titrieren.

Berechnung: Verbrauch in ml · 0,587 = g/l Nickel

Korrektur: Erhöhung um 0,1 g/l Nickel = Zugabe von 1,3 ml/l SurTec 832 II

### Na-Hypophosphit - Analyse per Titration

Reagenzien: Salzsäure (½ konz.)  
0,05 mol/l Iodlösung (= 0,1 N)  
0,1 mol/l Natriumthiosulfat-Lösung  
Stärkelösung (1 %, frisch angesetzt)

Durchführung: 1. 5 ml Badprobe in einen verschließbaren Iodzahlkolben pipettieren.  
2. Mit 50 ml VE-Wasser verdünnen.  
3. 30 ml Salzsäure zugeben.  
4. 50,0 ml der 0,05 mol/l Iodlösung dazu pipettieren.  
5. Den Kolben verschließen und für exakt 45 min dunkel stellen.  
6. Etwas Stärkelösung zugeben.  
7. Mit 0,1 mol/l Natriumthiosulfat-Lösung bis zur vollständigen Entfärbung titrieren.

Berechnung:  $(50 - \text{Verbrauch in ml}) \cdot 1,06 = \text{g/l Na-Hypophosphit} \cdot \text{H}_2\text{O}$

Korrektur: Erhöhung um 1 g/l Na-Hypophosphit · H<sub>2</sub>O:  
= Zugabe von 2,7 ml/l SurTec 832 III

Hinweis: Normalerweise wird SurTec 832 III Reduktionsmittel immer zusammen mit SurTec 832 II Nickelkonzentrat im Verhältnis 1:1 dosiert. Nur in Ausnahmefällen und dann nur in kleinen Mengen darf SurTec 832 III separat dosiert werden.

## Verbrauch und Vorratshaltung

Der Verbrauch hängt sehr stark von der Verschleppung ab. Zur genauen Ermittlung der Verschleppungswerte siehe **SurTec Technischer Brief 11**.

Folgende Verbrauchswerte pro 100 dm<sup>2</sup> je 1 µm Schichtdicke können als Anhaltspunkte dienen:

SurTec 832 II	100 ml
SurTec 832 III	100 ml

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollten folgende Produktmengen pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 832 II	100 kg
SurTec 832 III	100 kg

## Produktsicherheit und Umweltschutz

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den **EU-Sicherheitsdatenblättern** zu entnehmen. Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten.

## Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren **Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)** auf unserer Homepage.

## Ansprechpartner

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.SurTec.com>

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, Fax: 06251/171-844, E-Mail: [TZ@SurTec.com](mailto:TZ@SurTec.com)

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dieter Aichert, Andreas Niederhausen

14. Juli 2023

## Fehlertabelle

Bei auftretenden Fehlern immer zuerst Temperatur, pH-Wert und Nickelgehalt kontrollieren und dann das Bad auf Metallverunreinigungen analysieren.

Problem	mögliche Ursache	Abhilfe
Step-Plating, schlechte Streuung oder raue Kanten	a) ungenügende Vorbehandlung	Vorbehandlung überprüfen
	b) zu starke Badbewegung	Bewegung verringern
	c) zu geringe Literbelastung	mehr Ware ins Bad geben
	d) Metallverunreinigung	Analyse; ausarbeiten oder neu ansetzen
	e) organische Verunreinigung	Bad verwerfen und neu ansetzen
Rauigkeiten in der Schicht	a) Bad-Verunreinigung durch kleine Partikel, Metall-Abrieb...	Filtration kontrollieren (Porengröße ca. 5 µm)
	b) trübe Badlösung	evtl. zu hoher pH-Wert: pH messen und einstellen
	c) Schmutz im Ansatzwasser	Wasserqualität untersuchen
	d) zu schnelle oder zu hohe Zugaben der Additive während der Abscheidung	Zugaben in kleinen Portionen über den Tag verteilen (oder automatisch); Zugabestelle weit entfernt von den eingehängten Teilen wählen
	e) magnetische Teile	Ware vorher entmagnetisieren
	f) verschmutzter Filterbeutel	Filter regelmäßig wechseln
Streifen in der Abscheidung	a) Gas-Streifen durch Art der Bewegung/ Teile-Aufhängung	Badbewegung oder Aufhängung verbessern
	b) Einschleppung von Silikat	Vorbehandlung wechseln, oder fluoridhaltig nachtauchen
	c) schlechte Spültechnik	Spültechnik verbessern
	d) Metallverunreinigung	Analyse; ausarbeiten oder neu ansetzen
	e) organische Verunreinigung	Bad verwerfen und neu ansetzen
	f) ungenügende Badbewegung	Badbewegung verbessern
	g) zu geringe Literbelastung	mehr Ware einhängen
	h) zu wenig Reduktor	analysieren und korrigieren
Pitting	a) Schwermetallverunreinigung	Analyse; ausarbeiten oder neu ansetzen
	b) zu hohe Badaktivität	pH-Wert, Temperatur und Literbelastung verringern
	c) falsche Menge an Reduktor	analysieren und einstellen/ausarbeiten
matte Abscheidung	a) organische Verunreinigung	Bad verwerfen und neu ansetzen
	b) falsche Badparameter	Vollanalyse des Bades
	c) Metallverunreinigung	Analyse; auf großer Oberfläche ausarbeiten
	d) Bad ist zu alt	Bad verwerfen und neu ansetzen
schlechte Haftfestigkeit	a) zu viel Zink im Bad	Bad verwerfen und neu ansetzen
	b) ungenügende Vorbehandlung	Vorbehandlung verbessern
	c) passivierte Teile	Überbezeiten verkürzen
	d) eingeschleppte (Beiz-) Inhibitoren	Spültechnik verbessern
	e) Qualität des Grundmaterials	Legierung prüfen